ВЛАГОМЕР И ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ТЮКОВ СЕНА, СЕНАЖА, СОЛОМЫ И СИЛОСА

WILE 500: ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Это измерительное устройство измеряет влажность и температуру тюков сена, сенажа, соломы и силоса. (Измерение выполняется наконечником стержня зонда (50 см)).
- Автоматическая компенсация плотности.
- Полуавтоматическая компенсация температуры.
- Быстрое и простое использование. Экран инструктирует пользователя во время измерения.
- Память может хранить результаты измерений для 64 тюков. (Всего 1000 результатов измерения влажности или температуры).
- Легкодоступный USB-порт: для загрузки обновлений и результатов измерений.
- Автоматическая статистика (AVG, HI) по сохраненным измерениям тюков.
- Выключается автоматически.
- Удобная и мягкая рукоятка.
- Процесс измерения влажности начинается с введения зонда в тюк.
- Offset-корректировка результатов измерения влажности. Пользователь может корректировать результаты (отдельно для каждого типа тюков).
- Автоматическая калибровка устройства. Может выполняться пользователем.
- Графический ЖК-дисплей с подсветкой.
- Прочный стальной зонд (нержавеющая сталь).
- Интерфейс пользователя на местных языках.
- Предупреждение о низком заряде батареи.
- Предупреждение в случае недопустимой рабочей температуры.
- Запатентовано.
- Возможно подключение (сопряжение) к приложению Wile Connect (Мануально).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Точность показаний на экране:
  - Влажность: 0.1% (процент воды в весе) •Температура: 0,1 °C или 0,1 °F
- Диапазоны измерения влажности (процент воды в весе, при температуре 15 °C (59 °F)):
  - Сено и сенаж: 8-80 %
  - Солома: 8-25 %
  - Сенной силос: 30-84 %
  - Кукурузный силос: 40-76 %
  - Люцерна: 8-75 %
- Точность измерения влажности:
  - 10-20 %: 1,4 %
  - 20-30 %: 2 %
  - 30-50 %: 4 %
  - 50-70 %: 6 %
- Эталонный метод измерения влажности: Метод сушки в печи согласно ISO 6496:1999, ЕС № 152/2009. С пробами, взятыми на глубине измерения влажности с помощью пробоотборника (с аккумуляторной дрелью).
- Принцип измерения влажности: электронное измерение импеданса.
- Компенсация плотности: автоматическая, основанная на измерении силы нажатия и движения.
- Диапазон измерения температуры: -10 °C…+80 °C (14 °F…176 °F).
- Полуавтоматическая компенсация температуры.
- Диапазон рабочих температур:
  - Рукоятка/экран: -10 °C…+50 °C (14 °F…122 °F)
  - Зонд: -10 °C…+80 °C (14 °F…176 °F).
- Батарея: щелочная батарея 9 В(Alkaline, IEC тип 6LR61 или 6LF22).
- Длина стержня зонда: 50 см.
- Размеры: 810x105x45 мм
- Вес (с батареей): 800 г.
- Вес (в торговой упаковке): 1,1 кг.
- Размер упаковки: 830x105x50 мм


СОСТАВ КОМПЛЕКТА


- Wile 500 Влагомер и термометр для тюков сена, сенажа, соломы и силоса
- Батарея
- Руководство по эксплуатации
- USB-кабель





ВОЗМОЖНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ WILE CONNECT





FARMCOMP AGROELECTRONICS Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, ФИНЛЯНДИЯ | info@farmcomp.fi


Читать подробнее: www.wile.fi


wile 500

ВЛАГОМЕР И ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ТЮКОВ СЕНА, СЕНАЖА, СОЛОМЫ И СИЛОСА

WILE 500 И 500-S: ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Это измерительное устройство измеряет влажность и температуру тюков сена, сенажа, соломы и силоса. (Измерение выполняется наконечником стержня зонда (25/50 см)).
- Автоматическая компенсация плотности.
- Полуавтоматическая компенсация температуры.
- Быстрое и простое использование. Экран инструктирует пользователя во время измерения.
- Память может хранить результаты измерений для 64 тюков. (Всего 1000 результатов измерения влажности или температуры).
- Легкодоступный USB-порт: для загрузки обновлений и результатов измерений.
- Автоматическая статистика (AVG, HI) по сохраненным измерениям тюков.
- Выключается автоматически.
- Удобная и мягкая рукоятка.
- Процесс измерения влажности начинается с введения зонда в тюк.
- Offset-корректировка результатов измерения влажности. Пользователь может корректировать результаты (отдельно для каждого типа тюков).
- Автоматическая калибровка устройства. Может выполняться пользователем.
- Графический ЖК-дисплей с подсветкой.
- Прочный стальной зонд (нержавеющая сталь).
- Интерфейс пользователя на местных языках.
- Предупреждение о низком заряде батареи.
- Предупреждение в случае недопустимой рабочей температуры.
- Запатентовано.
- Возможно подключение (сопряжение) к приложению Wile Connect (Мануально).





ЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Точность показаний на экране:
  - Влажность: 0.1% (процент воды в весе) •Температура: 0,1 °C или 0,1 °F
- Диапазоны измерения влажности (процент воды в весе, при температуре 15 °C (59 °F)):
  - Сено и сенаж: 8-80 %
  - Солома: 8-25 %
  - Сенной силос: 30-84 %
  - Кукурузный силос: 40-76 %
  - Люцерна: 8-75 %
- Точность измерения влажности:
  - 10-20 %: 1,4 %
  - 20-30 %: 2 %
  - 30-50 %: 4 %
  - 50-70 %: 6 %
- Эталонный метод измерения влажности: Метод сушки в печи согласно ISO 6496:1999, ЕС № 152/2009. С пробами, взятыми на глубине измерения влажности с помощью пробоотборника (с аккумуляторной дрелью).
- Принцип измерения влажности: электронное измерение импеданса.
- Компенсация плотности: автоматическая, основанная на измерении силы нажатия и движения.
- Диапазон измерения температуры: -10 °C…+80 °C (14 °F…176 °F).
- Полуавтоматическая компенсация температуры.
- Диапазон рабочих температур:
  - Рукоятка/экран: -10 °C…+50 °C (14 °F…122 °F)
  - Зонд: -10 °C…+80 °C (14 °F…176 °F).
- Батарея: щелочная батарея 9 В(Alkaline, IEC тип 6LR61 или 6LF22).
- Длина стержня зонда: 25 см, 50 см.
- Размеры: 810x105x45 мм (и 570x105x45 мм).
- Вес (с батареей): 800/730 г.
- Вес (в торговой упаковке): 1,1/1 кг.
- Размер упаковки: 830x105x50 мм (и 590x105x55 мм).



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Wile 500/500-S Влагомер и термометр для тюков сена, сенажа, соломы и силоса
- Батарея
- Руководство по эксплуатации
- USB-кабель

FARMCOMP AGROELECTRONICS
Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, ФИНЛЯНДИЯ | info@farmcomp.fi

Читать подробнее:
www.wile.fi