WILE 78 AVEC BROYEUR

HUMIDIMÈTRE TRÈS PRÉCIS POUR CÉRÉALES AVEC FONCTION DE BROYAGE. POUR DES MESURES D'HUMIDITÉ TRÈS PRÉCISES.



PEUT ÊTRE CONNECTÉ AVEC L'APPLICATION WILE CONNECT

Fonctions et caractéristiques

- Cet appareil de mesure permet de mesurer l'humidité de plus de 20 types de céréales et de semences différents.
- Des résultats rapides, en moins de 20 secondes.
- La méthode de broyage permet une analyse plus homogène et plus précise de la teneur en humidité des grains de céréales et des semences.
- Mesures de l'humidité des grains de céréales broyés dans le broyeur intégré. (Les mesures sont basées sur la conductivité électrique.)
- La petite taille d'échantillon convient à toutes les utilisations. Idéal avant la récolte.
- Couvercle de broyage ergonomique et facile à tenir, avec cuillère doseuse.
- Des dents de broyage robustes en acier trempé pour une durabilité maximale.
- Calcul automatique de la moyenne des résultats de mesure.
- Compensation automatique de la température.
- Correction (offset) des résultats de mesure de l'humidité. Les résultats peuvent être corrigés par l'utilisateur (séparément pour chaque type de céréale).
- Écran LCD graphique, avec rétroéclairage.
- Interface utilisateur dans les langues locales.
- S'éteint automatiquement.
- Avertissement batterie faible.
- Avertissement en cas de température de fonctionnement incorrecte.
- Mallette de transport, avec bandoulière.
- Peut être connecté (appairé) avec l'application Wile Connect (manuel).





Google play | Available on the iPhone App Store

Données techniques

- Précision des valeurs affichées à l'écran (humidité) : 0,1 % (pourcentage d'eau dans le poids des céréales).
- Précision des valeurs affichées à l'écran (température) : 0,1 °C (température de la plaque de broyage).
- Répétabilité (humidité) : 0,5 point de pourcentage (pour les types de céréales dont la teneur en humidité est proche de celle de stockage du blé).
- Méthode de mesure : conductivité électrique (résistance). Adapté à l'humidimètre (étalonné en usine). Méthodes de référence de séchage à l'étuve : ISO 712 (céréales), ISO 665 (graines oléagineuses), ISO 6540 (maïs).
- Méthode d'échantillonnage adaptée à l'humidimètre pour céréales (étalonné en usine) basée sur la norme ISO 950. Lors de la manipulation des échantillons, les normes ISO 7700-1 et ISO 7700-2 sont appliquées.
- Taille de l'échantillon : 9 ml ou 18 ml. (Selon le type de céréale. Les instructions s'affichent à l'écran).
- Température de fonctionnement : 0 - 50 °C (41 - 122 °F).
- Batterie : alcaline, 9 V (6LR61).
- Poids (avec le capuchon du broyeur et la batterie) : 925 g.
- Poids (dans l'emballage de vente) : 1,3 kg.
- Dimensions : 100 x 185 x 80 mm.
- Dimensions de l'emballage : 137 x 265 x 98 mm.



Contenu de l'emballage

- Humidimètre pour céréales avec broyeur Wile 78
- Couvercle de broyage
- Mallette de transport, avec bandoulière
- Brosses (2 pièces : souple et dure) pour le nettoyage du broyeur
- Batterie
- Manuel d'utilisation

REGARDEZ LA VIDÉO !

FARMCOMP AGROELECTRONICS

Farmcomp Oy | Jusslansuora 8, FI-04360 Tuusula, FINLANDE | info@farmcomp.fi

Suivez-nous :
@farmcomp
@wilemoisturemeters

En savoir plus : **www.wile.fi**